	Технические характеристики QSB						
	Характеристика	Ед.изм.	Значение				
	Наибольший предел измерения:	klb	10; 20; 25; 40; 50; 60; 75; 100; 125				
	Чувствительность:	mV/V	3.0±0.003 C3				
	Класс точности:	OIML					
	Ползучесть (30 мин):	%F.S.	±0.03				
	Гистерезис:	%F.S.	±0.05				
	Температурное отклонение чувствительн	ocmu: %F.S./10*C	±0.02				
	Температурное отклонение нуля:	%F.S./10*C	±0.02				
	Входное сопротивление:	Ом	750±10				
	Выходное сопротивление:	Ом	702±5				
	Сопротивление изоляции:	МОм	≥ 5000				
	Рабочий диапазон температур:	*C	-40~+40				
	Предельно допустимая нагрузка:	%F.S.	150				
	Разрушающая нагрузка:	%F.S.	200				
	Рекомендуемое напряжение питания:	V (DC)	10~12 15 67 Легированная сталь				
	Максимальное напряжение питания:	V (DC)					
	Класс защиты:	IP					
	Материал упругого тела:						
	VαΣοα.	М	16				
	Кабель:	мм (d)	6				
	Подключ	нение по 6-ти проводной схеме					
		Контакт	Назначение Цвет				
		+EXC	+ Питание Красный				
		+SEN	+ Компенсация Синий				
		+\$IG	+Сигнал Зеленый				
лнв. Λ		-SIG	-Сигнал Белый				
. U		-SEN	-Компенсация Желтый				
Взам.		-EXC	-Питание Черный Экранирование -				
а		SHIELD	- Akhauahooanaa				
дата							
Подп. и	Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата	QSB 10-125 klb					
	ГИП	T	Λυст Λυстов Μαсштаδ				
подл.	Нач. отд. Исполн.	Технические характеристики	1 4 -				
Инв. № .	Н. контр.	-	KELI SENSING TECHNOLOGY (Ningbo) Co., Ltd Официальное представительство на территории РФ 000 «КЕЛИ ПромКомплект», г. Санкт—Петербирг				
<u> </u>			Формат А4				

Согласовано

				Описание							
-	Содержание							Примечания			
Tun	п Тензорезистивный										
Формфактор	Формфактор Балка										
Вид	Вид Двухопорный										
Деформация	Изгиб										
Сфера применения	Автомобильное взвешивание; Ж/Д взвешивание; Бункерное взвешивание; Системы дозации; Системы контроля; Системы управления; Конвейерное взвешивание; Подвесное изменерие веса; Подвесные системы контроля										
Высокая точность; Особенности Стабильные характеристики; 6-ти проводное подключение								*При подключении по 4-х проводной схеме, следует накоротко замкнуть +EXC с +SEN и -EXC с -SEN.			
Измеряемая сила											
7											
- -			Onop		opa						
*Nc	одключение 6-ті	оводп с	дного тенз	орезистивного да	ітчика к 4-		миналу				
								одный термина <i>л</i>			
		/ \ /	+EXC	+ Питание	Красный						
		<u>' </u>	+SEN	+ Компенсация	Синий		•	Пита	1HUE+		
	1	<u>_</u>	+SIG	+Сигнал	Зеленый		•	Cuz	нал+		
		1	-SIG	-Сигнал	Белый		•	Cuz	нал-		
	<i>y</i>	, j	-SEN	-Компенсация	Желтый		•	Пита	зние-		
		\	-EXC	-Питание	Черный		•	SH	IELD		
┨		\	SHIELD	Экранирование	-						
			-								
Изм. Кол. уч. Лист	№ док Подп.	Дата	_ _								
ГИП Нач. отд. Исполн.				Описание 2			<i>Листов</i> 4	<i>Маси</i> -	-		
Н. контр.				-		Kel	КЕLI SENSING ТЕГ Официальное г территории РО 000 «КЕЛИ Про Санкт-Петерб	представит Ф омКомплект:	ельство н		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



